



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIANITA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZ. 50 ZONA 6 COLONIA MARIANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2016-43	FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: VENTANAS DE PVC COLOCADAS EN LAS AULAS




Foto 2: BALCON Y VENTANAS DE LA COCINA TERMINADAS



Foto 3. MUEBLE DE METAL PARA LA COCINA Y BIGA PARA DETENER EL TECHO TERMINADA



Foto 4: COCINA TERMINADA




Foto 5: BOQUETES CON BALCÓN TIPO REJA PARA VENTILACIÓN EN AULAS TERMINADOS




Foto 6: NUEVA PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta Marianita

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Dirección de Educación Primaria, Secundaria y Tercer Grado de Primaria, Villa Nueva