

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Ciudad Peronia II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a calle Final Av. Panamá El Gran Mirador C.P. z8 de V.N.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2856-43	FECHA:	31 de octubre del 2,024



Foto1: Colocación de piso de granito en 3 salones .



Foto 2: Colocación de piso de granito en 3 salones.



Foto 3: Arreglo e instalación de energía eléctrica en 4 salones.



Foto 4: Arreglo e instalación de energía eléctrica en 4 salones.



Foto 5: Cambio de ventanas de marco de metal que estaban selladas por ventanas de PVC.



Foto 6: Cambio de ventanas de marco de metal que estaban selladas por ventanas de PVC.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE 49 PERONIA II



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Ciudad Peronia II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a calle Final Av. Panamá El Gran Mirador C.P. z8 de V.N.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2856-43	FECHA:	08 de noviembre del 2,024




Foto1: Elaboración e instalación de balcones de metal




Foto 2: Elaboración e instalación de balcones de metal



Foto 3: Elaboración e instalación de balcones de metal





Foto 4: Elaboración e instalación de balcones de metal



Foto 5: Reparación y pintura de puertas



Foto 6: Reparación y pintura de portones


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público