



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 9 DE JULIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LAS ILUSIONES L.67 M.2 S.4 COMUNIDAD 9 DE JULIO FINCA EL ZARZAL Z.4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7011-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Area patio principal de establecimiento, no logro realizarse porque no alcanzaron los recursos.



Foto 2: Area corredor patio principal del establecimiento, no logro realizarse porque no alcanzaron los recursos.



Foto 3: Piso aula No 1 modulo 1 planta baja.



Foto 4: Piso aula No 2 modulo 1 planta baja.



Foto 5: Piso aula No 3 modulo 1 planta baja.



Foto 6: Piso aula No 1 modulo 1 planta alta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 9 DE JULIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LAS ILUSIONES L.67 M.2 S.4 COMUNIDAD 9 DE JULIO FINCA EL ZARZAL Z.4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7011-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 7: Piso aula No 2 modulo 1 planta alta.



Foto 8: Piso aula No 1 modulo 3 planta baja.



Foto 9: Piso aula No 2 modulo 3 planta baja.



Foto 10: Piso aula no.2 modulo de preparatoria.



Foto 11: Piso direccion del establecimiento, modulo area administrativa.





Foto 12: Piso, bodegas, direccion modulo area administrativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 9 DE JULIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LAS ILUSIONES L.67 M.2 S.4 COMUNIDAD 9 DE JULIO FINCA EL ZARZAL Z.4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7011-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 13: Piso bodega de alimentos.



Foto 14: Anexo de aula No. 1, planta alta



Foto 15: Piso, bodegas, direccion modulo area administrativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

