



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "8 de Marzo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Carmen del Monte aldea Bárcenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-9180-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Proceso área cocina, piso, gabinetes, puerta y pasa manos.



Foto 2: Proceso mejoramiento de baños niñas, piso, baños nuevos y pintado de puertas.



Foto 3: Proceso de instalación de 2 baños niñas, pared de división y puertas.



Foto 4: Proceso de mejoramiento de baños niños, piso, baños nuevos, mitorio y pintado de puertas.




Foto 5: Proceso de instalación de 2 baños niños, pared de división y puerta.



Foto 6: Proceso de Construcción de lavamanos tipo gavinete.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

