

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "8 DE MARZO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CARMEN DEL MONTE ALDEA BÁRCENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-9180-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Área de cocina remozado, piso, gavinete, pileta, puerta y pasamanos.



Foto 2: Área de baños niñas remozado, baños nuevos, piso y puertas.




Foto 3: Instalación de 2 baños niñas, paredes de división, drenaje y puerta.




Foto 4: Área de baños niños remozado, baños nuevos, piso, puertas y mигitorio.




Foto 5: Instalación de 2 baños niños, pared de división, drenaje y puerta.



Foto 6: Instalación de 6 lavamanos tipo gavinete.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público