

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real, Caserío Tapacún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0018-45	FECHA:	17 de mayo de 2,024



Techo de 6to Primaria



Piso de 1ro. Básico



Piso de 2do. Básico



Área para colocación de canal 21 mts,




Área para pavimentar frente a las aulas de primaria



Área para pavimentar frente a las aulas de párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
