



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL TABLÓN,VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2085-42	FECHA:	9 de mayo 2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL



Foto 4: NIVELACION PATIO PRINCIPAL




Foto 5: NIVELACION PATIO PRINCIPAL




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
Escuela Oficial de Parvulos
San José El Tablón, Villa Canales, Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial de Parvulos
San José El Tablón, Villa Canales, Guatemala