

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                          |                                |                                        |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P.ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSÉ EL TABLÓN,VILLA CANALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-2085-42            | FECHA:                         | 09/05/2024                             |



FOTO 1 : CHAPA AULA ETAPA 2 SECCIÓN "A"



FOTO 2 : APLICACIÓN IMPERMIABILIZANTE



FOTO3 : CHAPA AREA DE COCINA



FOTO 4 : PORTON ACCESO PRINCIPAL



FOTO 5: RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL



Foto 6: SEGUNDO PORTON DE ACCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                          |                                |                                        |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P.ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSÉ EL TABLÓN,VILLA CANALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-2085-42            | FECHA:                         | 09/05/2024                             |



Foto 1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: PATIO PRINCIPAL




Foto 3: NIVELACION PATIO PRINCIPAL




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|