

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Adrián Morales Barillas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Pocitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2104-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Estructura y cubierta de Lamina



Foto 2: Sanitarios y accesorios



Foto 3: Sustitución de Piso de granito por azulejo



Foto 4: Reposición de puerta principal y reparación de puerta de baño



Foto 5: Reparación y sustitución de área de cocina




Foto 6: Mantenimiento de Balcon de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

telma Caspax Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

