

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM N.1 VICTOR VICENTE TALOME TANCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2107-43	FECHA:	26/04/2024



FOTO 1: Desmontaje de techo de duralita de los salones de clases, con apoyo de los padres de familia 547 M2.



FOTO 2: Desmontaje de techo de duralita de los salones de clases, con apoyo de los padres de familia 547 M2.



FOTO 3: Desmontaje de techo de duralita de los salones de clases, 547 M2.



FOTO 4: Salones de clase sin techo, para sustituir duralita.



FOTO 5: Desmontaje de techo de duralita de los corredores, con apoyo de los padres de familia 547 M2.



FOTO 6: Salones de clase con lámina de duralita desmontada 547 M2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

