

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 695	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL EDÉN LOTE 50 ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2108-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: Cambio de techo módulo 1



Foto 3: Cambio de techo módulo 2



Foto 4: Cambio de lámina y capotes



Foto 5: Cambio techo modulo 2



Foto 6: Cambio techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Cristina Pérez A

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo

