

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2113-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Limpieza de Fosa Séptica



Foto 2: Fosa Séptica



Foto 3: Hecha de Pozo



Foto 4: Ventanas: Reparación De Cocina



Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 6: Reparación de drenaje de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Isabel Loiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2113-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Cubierta de lámina, sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Estructura de Techo: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Puertas de metal: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Ventanas: Mantenimiento a estructura de metal, sustitución de vidrios.




Foto 5: Reparación de Repello y Cernido De Paredes



Foto 6: Losa De Patio: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---