

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Copia

PRA-FOR-123
Versión 1

CONDICIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

PAÍS:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
REGION DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2113-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Cubierta de lámina, sustitución de lámina por lámina troquelada zinc calibre 26



Foto 2: Ventanas:



Foto 3: Canales y Bajada de agua Pluvial




Foto 4: Ventanas: Mantenimiento a estructura de metal, sustitución de vidrios.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores 5 aulas



Foto 6: Losa De Patio: Reparación De Red De Drenaje y Agua Potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Isobel López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

