

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San Cristóbal Buena Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristóbal Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2114-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: mantenimiento de estufa Rural



Foto 2: sustitucion de planca de metal de 3 hornillas



Foto 3: fabricacion e instalacion de puerta de reja de metal de 2.35 X 2.30 con tubo de 1 1/2 X 1 1/2 X 1, chapa Riel Stanley rodos staley



Foto 4: pintura de muros exteriores con pintura Celco Plus




Foto 5: pintura de muros exteriores con pintura Celco Plus



Foto 6: fabricacion e instalacion de reja de metal 2.35 X 2.30

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Sian Marroquin de Huite CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF		 Iris Araceli Aguilar Lopez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---