



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AUGUSTO ME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2115-43	FECHA:	22/02/2024



Aplicación de pintura en muro perimetral



Reparación de portón



Mantenimiento a barandas



Demolición y levantado de muro perimetral



Sustitución de fogos de leña en cocina



Sanitarios para maestros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Pulex

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

