

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AUGUSTO ME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2115-43	FECHA:	23/07/2024



REPARACION DE PORTON



SUSTITUCION DE VENTANAS



SUSTITUCION DE VENTANAS



REPARACION DE BARANDA



REPARACION DE PORTON



SUSTITUCION DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Olga Pulex

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL	EORM Parcelamiento San Rafael Augusto Mejía Medina	DIRECCIÓN DEL	Aldea El Jocotillo
CÓDIGO DEL	01-16-2115-43	FECHA:	23/07/2024



REPARACION DE MURO PERIMETRAL

cocina



SUSTITUCION DE FUEGOS DE LEÑA CON CHIMENEA



PINTURA EN MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE SANITARIOS



SUSTITUCION DE SANITARIOS



PINTURA EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Pulex

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

