

copia

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CARLOS HUMBER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2117-43	FECHA:	20/05/2024



Fundición de cocina terminada



Ventanas nuevas con su balcón.



Pintura terminada, cambio de pila y la ventana con vibrios nuevos.



Cocina terminada, lista para cocinar.



Pintura terminada en la parte de enfrente del patio.



Pintura fuera de la escuela y porton terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Seslin Alicia delcid Elias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

