



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIMECAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2120-43	FECHA:	21/03/2024



Cubierta DE LÁMINA (28.00M2) lamina Troquelada , para bodega de Cocina, sanitarios y aula



Puertas de Acceso , para poder realizar la Losa de patio sin ningún inconveniente y para realizar evacuaciones en caso de emergencia.




SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (ampliación) por la cantidad de alumnos los sanitarios no se daban abasto



Cocina , elaboracion de mesa empotrada , para repartir comida.



LOSA DE PATIO (170.00M2) demolición de banqueta , para aplicación de losa de manera que quede uniforme , para poder impartir la clase de Educación Física.



Sanitarios. Apertura de vanos , para ampliación de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Argelia Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN
J.M.
VILLA CANALES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público