



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Calle 1-65 zona 2 Aldea Chichimecas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2120-43	FECHA:	



Foto 1: Fabricación de puertas de acceso , para salida de emergencia .



Foto 2: Ampliación de Sanitarios de niñas , ya que por la cantidad de niños , estos no se daban abasto .



Foto 3: Ampliación de Sanitarios de niños , ya que por la cantidad de niños , estos no se daban abasto .



Foto 4: Habilitado de lavatrastes en cocina y apertura de bano para bodega de cocina.



Foto 5: Elaboración de mesa de cocina para preparación de alimentos .



Foto 6: losa de patio nueva , para poder impartir clase de Educación Física de Forma adecuada .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Argelia Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público