

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB AMERICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. AVENIDA 7-27 ZONA 1 VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2135-45	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024




Foto 1: Filalización de la sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Filalización de la sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Filalización de la sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Filalización de la sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 5: Filalización de la sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 6: Filalización de la sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

