



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024



Foto1: reparación de loza de baño



Foto 2: reparación de loza de baño



Foto 3: reparación e Drenajes de aguas negras



Foto 4: reparación e Drenajes de aguas negras



Foto 5: reparación e Drenajes de aguas negras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Zejra



Firma y sello del Presidente de la OMFIA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL




Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Bojórquez
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Bojórquez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL




Foto 3: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE METAL



Foto 4: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPA



Rafael

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

