



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



Foto 2: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



Foto 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



Foto 4: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Bojev

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: CERNIDO EN MURO Y PINTURA



Foto 2: CERNIDO EN MURO Y PINTURA



Foto 3: CERNIDO EN MURO Y PINTURA



Foto 4: CERNIDO EN MURO Y PINTURA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE METAL Y CAMBIO DE CHAPA




Foto 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE METAL Y CAMBIO DE CHAPA



Foto 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE METAL Y CAMBIO DE CHAPA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deilyn Bojor

Firma y sello del Presidente de AMOPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: instalación de baño y lavamanos



Foto 2: instalación de baño y lavamanos



Foto 3: instalación de ducto y tablero de filipones



Foto 4: instalación de raizor en la terminación del muro perimetral



Foto 5: mantenimiento de valcones interiores



Foto 6: mantenimiento a balcones de la parte de atrás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Zojer

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	5/06/2024



Foto1: instalación de pila de 2 lavaderos



Foto 2: Mantenimiento de ventanales interiores



Foto 3: intalacion electrica




Foto 4: instalacion de accesorios de electricidad



Foto 5: :mantenimiento de valcones y pintura en muro exterior



Foto 6: impermeabilización de loza de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Zejier

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

