



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6435-43	FECHA:	12/03/2024



Foto 1: Ventanales por dentro de las aulas



Foto 2: Balcones por fuera



Foto 3: Balcones 5 en total



Foto 4: Vidrios quebrados



Foto 5: Piso de corredor



Foto 6: piso de aulas


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludivina Velásquez
Ludivina de Jesús Velásquez Escobar
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra Leticia Salay Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6435-43	FECHA:	12/03/2024



Foto 1: Piso aulas



Foto 2: Piso aulas



Foto 3: Corredor



Foto 4: Corredor



Foto 5: Puertas al nivel del piso



Foto 6: Puertas al nivel del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

Ludivina Velásquez

Ludivina de Jesús Velásquez Escobar
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra Leticia Salay Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

