

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 0-20 zona 3, Boca del Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6437-43	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: Aquí se demolió esta pared de enfrente para ampliar hacia donde se ve la otra, esa cocina es antigua y era muy pequeña, solo ese pacito era la cocina.




Foto 2: Se demolieron esas paredes internas para hacer más amplio el espacio.




Foto 3: Se ampliará de la esquina izquierda donde está el tubo hasta donde están esas rejas, dejando ahí una pequeña bodega.




Foto 4: Este es el espacio que quedará como bodega.




Foto 5: Red eléctrica en mal estado, salón de clases 2do nivel modulo 2






Foto 6: fuga de agua baños niñas 1er nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 0-20 zona 3, Boca del Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6437-43	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: Cambio de azulejo sanitarios niños 1er y 2do nivel Modulo 2




Foto 2: Mantenimiento de reposaderas



Foto 3: Reemplazo de pila para cocina




Foto 4: aplicacion de cernido area de bodega




Foto 5: cernido de pared area cocina




Foto 6: instalación de accesorios de lavamanos de sanitarios preprimaria módulo 3

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL BOCA DEL MONTE DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA Firma y Sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 0-20 zona 3, Boca del Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6437-43	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: Remozamiento porton principal 6ta calle



Foto 2: Se necesita cambiar Accesorio de cisternas 3 en modulo 1 y 2 en modulo 2




Foto 3: Se necesita cambiar chorros de baños niños y niñas



Foto 4: reparacion de sanitarios niñas y niños modulo 2




Foto 5: se necesita remplazar torta de cemento por piso





Foto 6: Remozamiento y cambio de chapas de puertas de cocina y bodega de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

