



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Elena Morales Orantes Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma calle 3-17 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6528-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: sustitucion de vigas y laminas



Foto 2: sustitucion de baranda de gradas



Foto 3: pintar y ajustar barandas de segundo nivel




Foto 4: Colocacion de 2 pilas



Foto 5: desmontando la vigas de madera



Foto 6: Desmintando el techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público J.V.





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Elena Morales Orantes Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma calle 3-17 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6528-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: sustitucion de vigas y laminas



Foto 2: sustitucion de baranda de gradass



Foto 3: lijado y pintado de puertas de sanitarios



Foto 4: lijado y pintado de barandas



Foto 5: fabricacion de puertas de las gradass




Foto 6: estructura de metal de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Elena Morales Orantes Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma calle 3-17 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6528-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: pintura de barandas



Foto 2: techo para las pilas



Foto 3: techo de los sanitarios



Foto 4: instalacion de laminas y estructura metalica e intalacion electrica



Foto 5: drenaje de pila



Foto 6: fundicion de tota para colocar las pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Elena Morales Orantes Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma calle 3-17 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6528-43	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: sustitucion de vigas y laminas



Foto 2: sustitucion de baranda de gradas



Foto 3: pintar y ajustar barantas de segundo nivel



Foto 4: Colocacion de 2 pilas



Foto 5: desmontando la vigas de madera



Foto 6: Desmintando el techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

