

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA         | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM MONJA BLANCA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-6972-43     | FECHA:                         | 10/10/2024                                             |



SISTEMA ELECTRICO: en proceso de cambio de accesorios.



cobertura de alambres para mayor seguridad y visibilidad.



cambio de caja de flipones



Seguimiento de repello en salones de clase



seguimiento de 3 repello en el área de patio y área recreativa



instalación de piso, en salones de clase.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA         | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM MONJA BLANCA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-6972-43     | FECHA:                         | 10/10/2024                                             |



instalación de piso en salones de clase



cambio de llaves de paso de agua, que necesitaban cambio



más cambio de llave de paso y cheque



Reparación de fuga de agua

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA         | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM MONJA BLANCA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-6972-43     | FECHA:                         | 10/10/2024                                             |



Cambio de vidrios, reportados y que estaban quebrados



Mantenimiento de todas las gradas y refuerzos



Evidencias de cambio de cables de electricidad, piso, repello y pintura.



Cambio de vidrios en otra ventana



Repello en el área del esenario e instalación de luz eléctrica




Salon de clases repellido y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

