

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6972-43	FECHA:	10/10/2024



Cambio de vidrios, reportados y que estaban quebrados



Mantenimiento de todas las gradas y refuerzos



Evidencias de cambio de cables de electricidad, piso, repello y pintura.



Cambio de vidrios en otra ventana




Repello en el área del esenario e instalación de luz eléctrica



Salon de clases repellido y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6972-43	FECHA:	10/10/2024



Acá se evidencia como quedo el esenario, repellado, pintado y electricidad



área recreativa, pintada y repellada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

