

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7520-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: MÓDULO No. 1




Foto 2: MÓDULO No. 1



Foto 3: MÓDULO No. 2




Foto 4: MÓDULO No. 2




Foto 5: MÓDULO No. 3




Foto 6: MÓDULO NO. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Obra

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público