



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. AVENIDA 4-10 ZONA 3 CANTÓN CEMENTERIO EL P
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8106-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO DE 1.15 DE ALTO POR 1.00 DE ANCHO



FOTO 2: APERTURA DE PAREDES DE 1.20 X 1.20 M2



FOTO 3: INSTALACIÓN DE TUBOS PVC DE 8" CON SU RESPECTIVO CODO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE 150 METROS CUADRADOS DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



FOTO 5: FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES 60 X 60 CENTÍMETROS.



FOTO 6: FUERA Y DENTRO DE AULA PEQUEÑA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

