



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. AVENIDA 4-10 ZONA 3 CANTÓN CEMENTERIO EL P
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8106-43	FECHA:	15/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE 150 METROS CUADRADOS DE LÁMINA EN AULAS, VISTO DE ARRIBA.



FOTO 2: LÁMINA NUEVA VISTA POR DENTRO EN AULA.



FOTO 3: CANAL DE CONCRETO DENTRO DE AULA PEQUEÑA, SUSTITUCIÓN DE BARANDAL POR BLOCK EN LA PARTE SUPERIOR DE AULA PEQUEÑA.



FOTO 4: POZO DE ABSORCIÓN NO. 1



FOTO 5: SELLADO DE POZO Y FUNDICIÓN DE PISO CON CEMENTO LÍQUIDO



FOTO 6: CAJA DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES DE 60 X 60 CM. TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

