



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 1-96, CASERIO LA VIRGEN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8316-43	FECHA:	3/05/2024



Foto 7 Modulo 4



Foto 8: Modulo 4

Foto 3: Modulo 5

Foto 4: Modulo 6

Foto 5: Modulo 6

Foto 6 Modulo 20

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 1-96, CASERIO LA VIRGEN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8316-43	FECHA:	3/05/2024



Foto 1: Modulo 1



Foto 2: Modlo 3



Foto 3: Modulo 5



Foto 4: Modulo 6



Foto 5: Modulo 6



Foto 6 Modulo 20

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

