

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lomas de Rustrian	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1-78 zona 0 Caserio Lomas de rustrian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8693-43	FECHA:	10/06/2024



Laminas del techo de la escuela.



Cocina de la escuela.



Mantenimiento del porton de la escuela.



Estructura del esenario de la escuela.



Ventanas de la escuela (balcones instalados).



Cerrojo de los baños de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público