

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐
☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: Repello y cernido de paredes de aula.



Foto 2: Repello y cernido de paredes de aula.




Foto 3: Instalación de alambre espigado y razor.



Foto 4: Instalación de alambre espigado y razor.



Foto 5: Repello y cernido de grieta en cocina.



Foto 6: Repello y cernido de grieta en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isidra Consuelo Tecún

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: Sustrucción de cuneta en patio.



Foto 2: Sustrucción de cuneta en patio.



Foto 3: Instalacion de rejilla en cuneta.



Foto 4: Instalacion de rejilla en cuneta.



Foto 5: Instalación de balcones.



Foto 6: Instalación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isidra consuelo Tecún

Firma y sello del Presidente de la OPEFOR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Reparación de drenaje en cocina.



Foto 2: Reparación de drenaje en cocina.



Foto 3: Sustitución de lavamanos.



Foto 4: Sustitución de lavamanos.



Foto 5: Sustitución de bajadas de agua pluvial.



Foto 6: Sustitución de bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isidra Consuelo Tecún

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Sustitución de canal.



Foto 2: Sustitución de canal.



Foto 3: Sustitución de canal.




Foto 4: Sustitución de chapas.




Foto 5: Instalacion de azulejo en lavamanos.



Foto 6: Instalacion de azulejo en lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
--	--