

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐
☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Instalacion de techo para portón, finalizado.



Foto 2: Instalacion de cuneta y rejilla, finalizado.



Foto 3: pintura de puertas y portón finalizado.



Foto 4: pintura en paredes, finalizado.




Foto 5: Instalación del razor, finalizado.



Foto 6: Focos instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Isidra Consuelo Tecún
 Consejo Educativo
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 E. O. R. M. No. 693
 Alejandro Murga Dorion
 Cables, Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 Escuela Oficial Rural Mixta No. 693
 Alejandro Murga Dorion
 DIRECCIÓN
 Cables, Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Sustrucción de canal y bajadas de agua ya finalizado.



Foto 2: Sustrucción de canal y bajadas de agua ya finalizado.



Foto 3: Instalación de balcones ya finalizado.



Foto 4: Sustrucción de chapas ya finalizado.



Foto 5: Instalación de azulejo en lavamanos finalizado.



Foto 6: Instalación de lamina ya finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Isidra Consuelo Tacón</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--