

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA SANTA INES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVENIDA 1-91 ZONA 4 ALDEA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-0050-45	FECHA:	06/08/2024



Foto 1: Levantado de lámina deteriorada y aplicación de pintura en costaneras, estructura metálica para colocación de nueva lámina.



Foto 2: Levantado de ripio sobre terraza dañada, para aplicar nueva capa de mezcla para corregir los pañuelos y evitar la filtración de agua en los techos y paredes de los salones.



Foto 3: Aplicación de nueva capa de mezcla para reanar la terraza del edificio.



Foto 4: Aplicación de impermeabilizante en terraza para evitar filtraciones de agua.



Foto 5: Colocación de piso de granito en los salones de clases.



Foto 6: Colocación de piso en un segundo salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

