

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO 680	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. avenida 2-92 zona 9. Colonia San Antonio,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-2152-43	FECHA:	18 de abril de 2024



Foto1: colocación de lámina nueva.



Foto 2: colocación del capote en su totalidad.



Foto 3: pintura de costaneras.



Foto 4: pintura de costaneras.



Foto 5: cambio de lámina de la entrada, con lámina que podía usarse, de la que se quitó.



Foto 6: pintura de costanera del techo de la plataforma y cambio de lámina con lámina que se quitó y podía utilizarse.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Grup y BE

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

