

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO 680	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. avenida 2-92 zona 9. Colonia San Antonio,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-2152-43	FECHA:	26 de abril de 2024



Foto 1: trabajo de la plataforma terminado, pintura de costaneras y lámina cambiada.



Foto 2: reparación eléctrica de 5 aulas, colocación de conectores y luces para iluminar.



Foto 3: trabajo de otra aula.



Foto 4: Los niños ya disfrutan de su escenario remozado y seguro.



Foto 5: vista panorámica del techo de 5 aulas remozadas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Negrita Z.E.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

