

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                     |                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     |                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 678 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2A. CALLE 7-93 ZONA 8 GRANJAS GERONA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01 17 2157 43                       | FECHA:                         | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024             |



Foto: SALON DE USOS MULTIPLES



Foto: SALON DE USOS MULTIPLES




Foto: 3 SALON DE USOS MULTIPLES



Foto: 4 SALÓN DE USOS MULTIPLES



Foto: 5 BALCONES VENTANAS QUE NECESITAN PROTECCIÓN



Foto: 6 VENTANAS QUE NECESITAN BALCON DE PROTECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvia A. Miranda Bernad*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

