

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 678	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 7-93 ZONA 8 GRANJAS GERONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 17 2157 43	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: .DESMONTANDO LA LÁMINA DAÑADA



Foto1: .DESMONTANDO LA LÁMINA DAÑADA



Foto 3: LÁMINA REMOVIDA EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES




Foto 4: REPELLO DE PAREDES



Foto: 5 COLOCACIÓN DE BALCONES



Foto: 6 BALCON DE PROTECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia A. Mirado Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

