

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                     |                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     |                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 678 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2A. CALLE 7-93 ZONA 8 GRANJAS GERONA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01 17 2157 43                       | FECHA:                         | 25 DE NOVIEMBRE DE 2024              |



Foto: COLOCACIÓN TOTAL DE TECHO



Foto: LÁMINA NUEVA TOTALMENTE COLOCADA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



Foto: 3 REPELLO Y PINTURA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TERMINADO



Foto: 4 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TOTALMENTE REPELLADO Y PINTADO



Foto: 5 BALCONES VENTANAS QUE NECESITAN PROTECCIÓN



Foto 6 BALCONES COLOCADOS EN SU TOTALIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público