

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                           |                                |                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                 | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL PETAPA                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL VILLA HERMOSA II JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | MANZANA "G" SECTOR 1, COLONIA VILLA HERMOSA II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-17-3012-43                             | FECHA:                         | 25/10/2024                                     |



Foto 1: Techo de 2 aulas. Desmontaje de cubierta de lámina existente. Aulas. Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tronillos, sellador)



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal (lijado, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva) Suministro e instalación de canal calibre 26. Suministro e instalación de cambio de costanera de 4 x 2 pulg.



Foto 3: Suministro e instalación de columna de soporte en área de bodega de párvulos



Foto 4: Demolición y reconstrucción de muro perimetral rajado en área de patio trasero.



Foto 5: Electricidad en aulas, corredor y bodega



Foto 6: Caminamiento de concreto 20 mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                           |                                |                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                 | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL PETAPA                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL VILLA HERMOSA II JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | MANZANA "G" SECTOR 1, COLONIA VILLA HERMOSA II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-17-3012-43                             | FECHA:                         | 28/10/2024                                     |




Foto 7: Pintura en paredes de dos aulas, resanado de paredes, pintura de dos manos. OPF supervisando los trabajos.



Foto 8: Pintura de balcones de dos aulas



Foto 9: Reparación y Pintura de puertas de dos aulas



Foto 10: Ventanas fijas convirtiéndose en corredizas, Suministro de vidrios nuevos para ventanas porque están quebrados.



Foto 11: Cambio de Láminas y costaneras.



Foto 12: Aplicación de pintura interior y colocación de flashing por humedad y entrada de lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

