



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL VILLA HERMOSA II JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA "G" SECTOR 1, COLONIA VILLA HERMOSA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-3012-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Techo de 2 aulas. Desmontaje de cubierta de lámina existente. Aulas. Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tronillos, sellador)



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal (lijado, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva) Suministro e instalación de canal calibre 26. Suministro e instalación de cambio de costanera de 4 x 2 pulg.



Foto 3: Suministro e instalación de columna de soporte en área de bodega de párvulos



Foto 4: Demolición y reconstrucción de muro perimetral rajado en área de patio trasero.



Foto 5: Electricidad



Foto 6: Caminamiento de concreto 20 mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

HBN de Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

