

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARÍA ELVA RECINOS CASTILLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0029-43	FECHA:	12/08/2024




Foto1: Sustitución de Lámina acanalada por lamina troquelada aluzic



Foto 2: Sustitución de Lámina acanalada por lamina troquelada aluzic




Foto 3: Reparación de Muro perimetral por block con tubo HG y malla



Foto 4: Reparación de Muro perimetral por block con tubo HG y malla



Foto 5: sustitución de piso de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	--