

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: MEJORAMIENTO DE PARED Y REPARACIÓN DE PILA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE 5 INODOROS Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO EN LOS MISMOS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 6: REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OEA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Zona 12	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

 PREVIO ☐
 DURANTE ☒
 POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024





FOTO 7: INSTALACIÓN DE TINACOS



FOTO 8: SUSTITUCIÓN GABINETE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la DPF	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Aldea Chimusinique Zona 12
---	---	---	---