


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	30 DE JULIO DE 2024



MEJORAMIENTO DE PARED, REPARACIÓN DE PILA Y SUSTITUCIÓN DE GABINETE COCINA



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE METÁLICO




SUSTITUCIÓN DE 5 INODOROS Y REPARACIÓN DE ZÓCALO DE SERVICIOS SANITARIOS POR CERÁMICO



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CEMENTADO DE AULAS, COCINA Y DIRECCIÓN DETERIORADOS, POR PISO DE GRANITO



REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la C.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	30 DE JULIO DE 2024



INSTALACIÓN DE 3 TINACOS DE AGUA POTABLE PARA COCINA DE 1100 LITROS CADA UNO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la JRF	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---