



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LLANO GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0045-43	FECHA:	24/10/2024



FOTO 1. LAMINA DAÑADA



FOTO 2. SOPORTE DE MADERA DAÑADO



Foto 3: PUERTAS EN MALAS CONDICIONES



Foto 4: PORTON EN MALAS CONDICIONES




Foto 5: TORTA DE CONCRETO DAÑADA



FOTO 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA DAÑADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE HUEHUETENANGO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LLANO GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0045-43	FECHA:	24/10/2024



FOTO 1. MURO SIN AREGLAR



FOTO 2. BAÑOS EN MALAS CONDICIONES



FOTO 3: CABLEADO ELECTRICO EN MALA CONDICION



FOTO 4: FLIPON EN MALAS CONDICIONES



FOTO 5: DEPOSITO DE AGUA DAÑADO



FOTO 6: ESTUFA RURAL EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipa Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Gobierno de Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LLANO GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0045-43	FECHA:	24/10/2024



FOTO 1. PILA EN MALAS CONDICIONES




FOTO 2.



Foto 3



Foto 4:





Foto 5:



FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---