

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0034-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Costaneras en mal estado



Foto 2: Costaneras en mal estado



Foto 3: Lámina ha sufrido de corrosión



Foto 4: Puertas deterioradas



Foto 5: Portón en malas condiciones



Foto 6: Chimenea ha sufrido de corrosión

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON LA BARRANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA BARRANCA ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0048-43	FECHA:	22 JULIO DE 2024



Foto 1: AREA PERIMETRAL DAÑADA



FOTO 2: CIRCULACION MALAS CONDICIONES




FOTO3: MURO DAÑADO



FOT 4



FOTO 5



FOTO 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Filemora Herrera Palacios

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

