

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Sustitucion de canal.



Foto 2: sustiucion de lammina



Foto 3: Sustitucion de soporte de madera



Foto 4: sustitucion de elementos de fijacion.




Foto 5: Sustitucion de soporte de capote.




Foto 6: sustitucion de capote.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: sustitucion de pintura



Foto 8: Sustitucion de inodoros



Foto 9: sustitucion de pintura en paredes



Foto 10: sustitucion de inodoros





Foto 11: sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

