



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	11/18/2024



Foto 1: sustitución de canal



Foto: sustitución de lámina



Foto 3: sustitución de soporte de madera



Foto 4: sustitución de lámina



Foto 5: sustitución de canal



foto 6: sustitución de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	11/18/2024



Foto 7: sustitución de pintura




Foto 8: sustitución de inodoros





Foto 9: sustitución de pintura en paredes





Foto 10: sustitución de inodoros



Foto 11: sustitución de bajadas de agua pluvial



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---