



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	11/22/2024



Foto 1: sustitución de canal



Foto 2: sustitución de lámina



Foto 3: sustitución de soporte de madera




Foto 4: sustitución de lámina



Foto 5: sustitución de canal




Foto 6: sustitución de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	11/22/2024



Foto 7: sustitución de pintura



Foto 8: sustitución de inodoros



Foto 9: sustitución de pintura en paredes



Foto 10: sustitución de inodoros



Foto 11: sustitución de bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

